

**Gebr. Märklin & Cie. GmbH**

Stuttgarter Strasse 55-57  
D-73033 Göppingen

Telefon +49 (0) 7161/6 08-0  
Telefax +49 (0) 7161/608-360

Göppingen, den 13.09.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend wieder einige technische Informationen rund um Produkte aus unserem Sortiment.

### Lokpackung 37955

Die beiden Modelle der BR 03 in dieser Packung besitzen fx-Decoder. Diese melden sich daher nicht automatisch bei der Mobile Station oder Central Station an. Beide Modelle besitzen zusätzlich ab Werk die gleiche Adresse 03 und können daher nicht parallel mit den beiden Bediengeräten in der Central Station gesteuert werden.

Die in der Anleitung angegebenen Namen ab Werk für die beiden Loks aus dieser Packung geben die Bezeichnung an, unter der diese nach dem Einrichten aus der Datenbank in der Lokliste erscheinen.

Natürlich kann diese Lokpackung aus zeitlichen Gründen als Neuheit 2007 nur in der neuesten Version der Central Station enthalten sein. Dort wird jedoch nur die Lok 1 (BR 03 1014) angezeigt. Die Daten der Lok 2 fehlen leider. Empfehlen Sie daher Ihren Kunden die Lok 1 zweimal anzulegen und einen der beiden Lokeinträge auf eine andere Adresse und eine andere Bezeichnung (z.B. BR 003 246-2) abzuändern. Mit der Änderung der Adresse im Eintrag sollte dann auch parallel die Adresse bei der zugehörigen Lok umprogrammiert werden. Wir werden in der nächsten Version der Central Station diesen fehlenden Eintrag für die zweite Lok ergänzen.

### Nutzung Programmiergleis.

Bitte achten Sie darauf, dass Märklin fx-Decoder mit externer Programmiermöglichkeit (Beispiel Decoder 60760) nur auf einem Programmiergleis umprogrammiert werden können, das auch an dem zugehörigen separaten Anschluss angeschlossen ist. Befindet sich das Programmiergleis an einen der beiden alternativen Anschlüsse für die Anlage, so wird die Lok nicht umprogrammiert.

### Tragwagen mit Wechselbehälter 46211

Der Tragwagen aus 46211 ist ein Privatwagen der Molkereigenossenschaft Wolfsberg aus Kärnten. Die Wechselbehälter hingegen tragen die Werbung der Molkereigenossenschaft Oberwart aus dem Burgenland. Der Wagen wurde von uns nach einem vorliegenden Vorbildfoto in dieser Konstellation umgesetzt. Es handelt sich daher nicht um eine Bedruckungsänderung, sondern entspricht genau der dokumentierten Vorbildsituation.

### Änderungen der Decoder bei Softdrive-Sinus-Modellen

Der Softdrive-Sinus-Antrieb ist ein komplexes Antriebskonzept, bei dem Decoder und Motorelektronik eng zusammenarbeiten. Daher ist es nicht möglich einzelne Komponenten dieses Antriebs einfach zu tauschen.

Sitz der Gesellschaft:  
Göppingen

Amtsgericht:  
Ulm HRB 530004

Beiratsvorsitzender:  
Michel Perraudin

Geschäftsführer:  
Axel Dietz (Vorsitzender)  
Thomas Bauer  
Dietmar Mundil

Aktuell ist es daher nicht möglich, frühere mfx-Decoder trotz vorhandener 21-poliger Schnittstelle beim Softdrive-Sinus-Antrieb einzusetzen. Die neue Decodergeneration stellt hier Informationen zur Verfügung, die bei den früheren Versionen in dieser Form nicht bekannt sind.

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit beim Lesen dieses Informationsblattes und verbleiben bis zur nächsten Technischen Information

mit freundlichen Grüßen

Ihr Märklin Service-Team